

## 5 . 第3回ワークショップ開催結果

### 対策実施30箇所の具体的対策イメージ

今回の第3回ワークショップでは、第2回ワークショップで対策箇所として選定された30箇所について、具体的な対策内容の検討を行いました。以下、ワークショップで決定された各箇所の対策内容をお知らせします。

#### 1 薬学部前


ヒヤリ意見数 18件

ヒヤリとする要因

- ・ 交差点内通行速度が速い
- ・ 横断歩行者、自転車への見通しが悪い
- ・ 信号が複雑でわかりにくい

対策イメージ

対策メニュー案	実施者	実施時期		
		1、2年以内	3年以内	5年以内
横断歩道部のカラー化	国土交通省			
導流帯の設置	国土交通省			



#### 2 中相橋東

ヒヤリ意見数 6件

ヒヤリとする要因

- ・ 交差点があることがわからない
- ・ 車両の通行速度が速い(下り坂で加速)
- ・ 見通し不足

対策イメージ

対策メニュー案	実施者	実施時期		
		1、2年以内	3年以内	5年以内
道路反射鏡の設置	徳島市	(済み)		
交差点中心に自発光式道路鏡の設置	徳島市			
クロスマークの設置	徳島市			

