

6 医学部正門前

ヒヤリ意見数 15件

ヒヤリとする要因

- ・ 歩道上の駐車車両（ローソン前）
- ・ 信号の変わり目で無理に右折してくる車
- ・ 横断歩行者、自転車への注意が不十分
- ・ 右左折する車の速度が速い

対策イメージ

| 対策メニュー案 | 実施者 | 実施時期 | | |
|----------------------|-------|--------|------|------|
| | | 1、2年以内 | 3年以内 | 5年以内 |
| 防護柵または車止め（ポストコーン）の設置 | 国土交通省 | | | |
| 横断歩道部のカラー化 | 国土交通省 | | | |
| 隅切り改良（南西角） | 国土交通省 | | | |
| 横断歩道の前出し（北側） | 国土交通省 | | | |

