


1 7 佐古八番町地先（クリーニング店前）

- ヒヤリ意見数 9 件
- ヒヤリとする要因
 - ・ 交差点があるとわからない
 - ・ 見通し不足
 - ・ 車両の速度が速い
 - ・ 歩行者、自転車への注意不足
- 対策イメージ

対策メニュー案	実施者	実施時期		
		1、2年以内	3年以内	5年以内
①交差点のカラー舗装化（口の字型）	徳島市	○		
②路面標示の設置（クロスマーク）	徳島市	○		
③交差点中心に自発光式道路鉄の設置	徳島市	○		



1 8 佐古八番町地先（信号北側）

- ヒヤリ意見数 5 件
- ヒヤリとする要因
 - ・ 見通し不足
 - ・ 出入口がわかりづらい
 - ・ 自転車の運転マナー
- 対策イメージ

対策メニュー案	実施者	実施時期		
		1、2年以内	3年以内	5年以内
①歩道のカラー舗装化（出入り部と一般部の色分け）	国土交通省	○		
②路面標示の設置（停止指導線）	国土交通省	○		

