

2 1 佐古七番町地先（大衆食堂前）


ヒヤリ意見数 12件

ヒヤリとする要因

- ・ 車両の通行速度が速い
- ・ 幅員が狭い（北流入部）
- ・ 交通量が多い（朝夕）
- ・ 見通し不足

対策イメージ

対策メニュー案	実施者	実施時期		
		1、2年以内	3年以内	5年以内
交差点のカラー舗装化（口の字型）	徳島市			
路面標示の設置（クロスマーク）	徳島市			
交差点中心に自発光式道路鉄の設置	徳島市			



2 2 佐古七番町地先（内科医院前）

ヒヤリ意見数 5件

ヒヤリとする要因

- ・ 幅員、見通し不足
- ・ 歩行者、自転車への注意不足
- ・ 通行規制、信号との関係がわかりづらい

対策イメージ

対策メニュー案	実施者	実施時期		
		1、2年以内	3年以内	5年以内
横断歩道部のカラー化	国土交通省			

