

2 5 佐古七番町地先（ビデオ屋前）


ヒヤリ意見数 8件

ヒヤリとする要因

- ・ 幅員、見通し不足
- ・ 車両の速度が速い
- ・ 歩行者、自転車への注意不足

対策イメージ

対策メニュー案	実施者	実施時期		
		1、2年以内	3年以内	5年以内
路面標示の設置（止まれ！）	国土交通省			
横断歩道部のカラー化	国土交通省			



2 6 佐古七番町地先（美容室前）

ヒヤリ意見数 5件

ヒヤリとする要因

- ・ 車両の通行速度が速い
- ・ 歩行者、自転車への注意不足

対策イメージ

対策メニュー案	実施者	実施時期		
		1、2年以内	3年以内	5年以内
路面標示の設置（クロスマーク）	徳島市			
交差点中心に自発光式道路標識の設置	徳島市			

