

### 2 9 佐古六番町地先（スクールゾーン入口）


ヒヤリ意見数 6件

ヒヤリとする要因

- ・ 交差点があることがわからない
- ・ 車両の通行速度が速い
- ・ 幅員、見通し不足

対策イメージ

対策メニュー案	実施者	実施時期		
		1、2年以内	3年以内	5年以内
道路反射鏡の設置	徳島市			
路面標示の設置（クロスマーク）	徳島市			
交差点中心に自発光式道路鏡の設置	徳島市			



### 3 0 佐古六番町地先（幼稚園北側）

ヒヤリ意見数 6件

ヒヤリとする要因

- ・ 幅員、見通し不足
- ・ 歩行者、自転車への注意不足
- ・ 車両の通行速度が速い

対策イメージ

対策メニュー案	実施者	実施時期		
		1、2年以内	3年以内	5年以内
路面標示の設置（Tマーク）	徳島市			
交差点中心に自発光式道路鏡の設置	徳島市			

