

吉野川水系河川整備計画 進捗状況報告

令和元年10月28日



国土交通省四国地方整備局

吉野川水系河川整備計画 進捗状況について

- 四国地方整備局では、概ね30年間で実施する河川整備の目標と内容について取りまとめた吉野川水系河川整備計画を平成21年8月28日に策定（平成29年12月20日に変更）し、これに基づき河川整備を実施中。
- 前回（平成31年2月8日）の吉野川学識者会議にて、進捗状況及び現地調査を実施したが今回は、その後の大きな進捗状況の変化を報告。
- 主な進捗状況の変化として、重要インフラの緊急点検結果等を踏まえた「防災・減災、国土強靱化のための3カ年緊急対策」において、主に下記の整備メニューを集中的に実施中。

○樹木伐採・河道掘削



○堤防浸透対策

○耐震対策（施設、堤防）

○堤防法尻補強

「防災・減災、国土強靱化のための3カ年緊急対策」における主な実施箇所

＜樹木伐採・河道掘削＞




注) 〰〰〰〰 山付

「防災・減災、国土強靱化のための3カ年緊急対策」における主な実施箇所

<樹木伐採・河道掘削>

【中喜来地区】
河道掘削一部実施



樹木伐採 沼田地区(青石橋上流付近)



R1.10撮影

河道掘削 旧吉野川左岸中喜来地区





H30.11撮影

※写真の工区(国道11号より上流側)は完了、未施工区間(国道11号より下流側)今後実施予定

「防災・減災、国土強靱化のための3カ年緊急対策」における主な実施箇所

＜浸透対策＞

【西林地区】
浸透対策実施



注) 〰〰〰〰〰 山付

浸透対策 西林地区



H29.2撮影

※写真の工区は完了、未施工区間(下流側約160m)今後実施予定

<耐震対策（施設）>




地震津波対策 榎瀬川樋門改築



R1.9撮影

※今年度施工中



凡 例

- ・1 洪水対策と重複する区間として築堤等対策を進める箇所
- ・2 昭和南海地震と同規模の地震・津波による浸水被害を防止するために液状化対策を実施する区間
- ・3 液状化対策必要区間
- ・対策実施済箇所

地震津波対策 豊久①地区




R1.10撮影

※今年度施工中

「防災・減災、国土強靱化のための3カ年緊急対策」における主な実施箇所

<堤防法尻補強>



法尻補強 応神地区



R1.10撮影

※今年度施工中