

令和3年 11月 9日  
土佐国道事務所

によどがわぼし  
国道33号 仁淀川橋耐震補強工事における足場板等の流出について  
(第2報)

によどがわぼし  
国道33号 仁淀川橋耐震補強工事現場で、河川内に仮置きしていた足場板等が流出した事故について、9日19時現在の状況をお知らせ致します。

- ・9日6時頃、工事関係者が足場板流出状況を現地で確認
- ・仁淀川橋 高知市側の橋脚付近に、仮置きしていた足場板760枚のうち612枚の流出を確認(13時頃、枚数確認完了)
- ・その後、現場より下流域付近で437枚が左右岸の河川敷に流れ着いていることを確認(13時15分現在)
- ・高知港湾・空港整備事務所の港湾業務艇による海上の調査を実施したが、海上への流出は認められず(14時30分現在)
- ・下流域においてドローン調査を行った結果、18枚を追加確認(17時10分現在)
- ・残る足場板(157枚)等については、明日あらためて確認を実施
- ・河川利用者及び近隣住民の方々には、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

土佐国道事務所ホームページ <http://www.skr.mlit.go.jp/tosakoku/>Twitter情報 [https://twitter.com/mlit\\_tosa/](https://twitter.com/mlit_tosa/)

ホームページ



Twitter

お問い合わせ先 (○主な問い合わせ先)

国土交通省 四国地方整備局 土佐国道事務所 電話 088-884-0359 (代表)


副所長 (管理) まつきき 松崎 ひさき 久記 (内線) 205

○道路保全課長 おほら 小原 かずひこ 和彦 (内線) 491

# 流出し、確認した足場板の状況



# 現時点の確認状況



※この地図は、国土地理院地図に加筆したものである。