令和3年 11月 10日 土佐国道事務所

によどがわばし

国道33号 仁淀川橋耐震補強工事における足場板等の流出について (第3報)

国道33号 仁淀川橋耐震補強工事現場で、河川内に仮置きしていた足場板等の流出につ いて、10日18時現在の状況をお知らせ致します。

- ・流出した足場板612枚の内、昨日までに455枚を確認。本日は、不明な157枚を引き続き捜索
- ・8時30分より2班で回収作業及び陸上からの目視確認を開始。1班で上流域のドローン調 査を開始
- ・高知港湾・空港整備事務所の港湾業務艇による海上での目視調査の捜索域を昨日よりさら に拡大して実施。海上への流出は認められませんでした
- ・陸上からの目視確認の結果、16枚を追加確認
- ・上流域においてドローン調査を行った結果、108枚を追加確認
- ・確認が出来た箇所より回収作業を実施し、524枚を回収 (昨日とあわせ579枚を回収)
- •明日以降も引き続き未確認(33枚)の足場板等について捜索を継続します
- ・河川利用者及び近隣住民の方々には、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

土佐国道事務所ホームページ http://www.skr.mlit.go.jp/tosakoku/

Twitter情報 https://twitter.com/mlit tosa/

お問い合わせ先 (O主な問い合わせ先)

国土交通省 四国地方整備局 土佐国道事務所 電話 088-884-0359 (代表)

ひさき 松崎 副所長 (管理) (内線) 205

かずひこ 和彦 おはら 小原 〇道路保全課長 (内線) 491

回収作業・ドローン調査の実施状況

回収作業の実施状況



ドローン調査の実施状況



現時点の確認状況



