

災 害 情 報

平成15年8月9日10:00作成

四 国 地 方 整 備 局

台風10号による四国地方整備局の対応について（第2報）

1. 本局の体制について

四国地方整備局	8月7日	17:00	注意体制
	8月8日	13:00	警戒体制
	8月9日	9:30	注意体制

2. 被害の概要

通行規制の状況

一般国道55号の徳島県海部郡日和佐町北河内の0.02kmにおいて法面崩壊等のため8月9日1:30より片側交互通行継続中。

その他、8日より実施していた通行規制については、9日7時30分までに解除。

浸水被害等

那賀川

徳島県阿南市吉井地区、加茂谷地区、楠根地区、深瀬地区において浸水被害が発生。床下8戸、床上1戸、浸水面積122ha。

那賀川右岸8km付近において漏水5ヶ所が発見されたため、8日22:30に水防団が出動。水防団45名により月の輪工4基作成。

中筋川

高知県中村市において、浸水面積2.5ha。

(参考資料：施設の被害状況)

〔直轄の被害状況〕

直轄河川の状況

- ・危険水位を超えた河川

事務所名	水系名	河川名
那賀川河川事務所	那賀川	那賀川

*危険水位とは、洪水により破堤等の災害や家屋被害のおそれがある水位。

- ・警戒水位を超えた河川

事務所名	水系名	河川名
中村河川国道事務所	渡川	中筋川
中村河川国道事務所	渡川	四万十川
徳島河川国道事務所	吉野川	旧吉野川
那賀川河川事務所	那賀川	桑野川

- ・指定水位を超えた河川

事務所名	水系名	河川名
松山河川国道事務所	重信川	重信川
高知河川国道事務所	仁淀川	仁淀川
香川河川国道事務所	土器川	土器川
大洲河川国道事務所	肱川	肱川
中村河川国道事務所	渡川	後川

直轄被害状況等

事務所名	水系名	河川名	市町村名	浸水家屋数		家屋損壊数		被害状況等
				床上	床下	全壊	半壊	
中村河川国道事務所	渡川	中筋川	中村市	0	0	0	0	浸水面積 2.5ha
那賀川河川事務所	那賀川	那賀川	阿南市	1	8	0	0	浸水面積 122.0ha

内訳：吉井地区 浸水面積 59ha、床上浸水 1 戸、床下浸水 2 戸

加茂谷地区 浸水面積 35ha

楠根地区 浸水面積 23ha、床下浸水 6 戸

深瀬地区 浸水面積 5ha

- ・吉井地区においては、現在熊谷川樋門を整備中（別紙 1）であり、同樋門が完成していれば、那賀川本川からの流入が防止できたと想定される。（平成 16 年度の完成予定。）

道路の通行止め状況

・直轄国道 全面通行規制 5箇所 片側交互通行 1箇所

路線番号	地点 区 間 名	延長 km	開 始		解 除		被害状況等	備 考
			日	時刻	日	時刻		
3 3	高知県吾川郡吾川村森山 ～愛媛県上浮穴郡柳谷村	12.8	8	12:45	9	7:30	事前通行規制	
3 3	愛媛県上浮穴郡柳谷村柳 井川～上浮穴郡美川村中黒 岩	7.6	8	12:10	9	7:30	事前通行規制	
5 5	高知県安芸郡安田町	1.2	8	13:50	9	2:30	通行規制	越波
5 5	徳島県阿南市橘町西浜～ 大浦	0.25	9	0:00	9	3:45	通行規制	路面冠水
1 1	香川県東かがわ市松原	0.1	9	1:55	9	3:20	通行規制	路面冠水
1 1	香川県東かがわ市松原	0.1	9	4:00	9	7:30	通行規制	路面再冠 水（大型 車通行可）
5 5	徳島県海部郡日和佐町北 河内	0.02	9	1:30			片側交互通行	民地石積 崩壊

〔補助の被害状況〕

補助河川の状況

県 名	水系名	河川名	市町村名	浸水家屋数		家屋損壊数		被害状況等
				床上	床下	全壊	半壊	
徳島県	那賀川	南川	鷲敷町	3	2	0	0	那賀川増水に伴う支 川氾濫
香川県	古川	古川	東かがわ市	0	4	0	0	古川増水に伴う内水 被害
計				3	6	0	0	

土砂災害等の被害状況（補助関係）

発生災害	都道府県名	発生 件数	人的被害			家屋損壊数		被害状況等	避難状況
			死者	行方不明	負傷者	全壊	半壊		
がけ崩れ	徳島県 市場町	1	0	0	0	0	0	人家裏山がけ崩れ で家の軒が破損	1世帯3人自主避 難
がけ崩れ	高知県 檮原町、 日高村	2	0	0	0	0	0	人家裏山がけ崩れ で家屋一部損壊	自主避難
計		3	0	0	0	0	0		

県管理国道 通行規制43箇所

都道府県名 (号線)	箇所数						備考
	法面崩落	事前通行規制	路面冠水	その他	計	解除	
徳島県 (438)	1	4	1		6	1	路肩崩壊 解除：路面冠水
徳島県 高知県 (439)	1	1 8		1	11		路肩崩壊の恐れ
愛媛県 高知県 (440)		1 1			2		
徳島県 (193)	1	5		1	7		倒木
徳島県 (195)		2		1	3		倒木
香川県 (377)		1			1		
高知県 (381)		1			1		
高知県 (441)		1	2		3		
高知県 (493)	1	2			3		
愛媛県 高知県 (494)		3 1			4		
徳島県 (492)				2	2		倒木
合計	4	31	3	5	43	1	

県道 通行規制130箇所

都道府県名	箇所数						備考
	法面崩落	事前通行規制	路面冠水	その他	計	解除	
徳島県	2	9	22		33	5	
香川県		21	6	2	29	3	
愛媛県	2	9		3	14	1	
高知県	4	37	7	6	54	8	
合計	8	76	35	11	130		

海岸保全施設の被害状況

高知県 3 カ所：十市前浜海岸、水尻海岸、根丸海岸

愛媛県 1 カ所：古国分海岸