

記者発表資料

平成15年11月29日 9:00
四国地方整備局災害対策本部

低気圧における四国地方整備局管内の被害の状況について

平成15年11月29日9:00現在の四国管内河川、道路等の状況は別紙のとおりです。

問い合わせ先

四国地方整備局企画部

環境審査官
西岡 南海男

企画課長
三戸 雅文

TEL 087-851-8061(内線3114・3151)

災 害 情 報
平成15年11月29日9:00作成
四 国 地 方 整 備 局

低気圧による被害状況について

1. 本局・事務所の体制について

四国地方整備局	11月28日	19:40	注意体制
	11月29日	1:15	警戒体制
中村河川国道事務所	11月28日	8:00	注意体制
	11月29日	8:00	解除
土佐国道事務所	11月28日	19:40	注意体制
	11月29日	22:00	警戒体制
四国技術事務所	11月29日	1:15	注意体制

2. 低気圧の概要

低気圧が四国の南海上を東北東に進み、27日から降り続いた雨は、総雨量が600mmを越えました。また、高知県東部の室戸市佐喜浜では1時間に129mmの記録的な雨が降りました。

3. 被害等の概要

- H15. 11. 29 0:15頃、一般国道55号の高知県室戸市佐喜浜町入木で土砂崩れが発生(延長約30m)し、0:15全面通行規制。約60世帯が孤立。
- 一般国道55号の事前通行規制区間内の高知県安芸郡東洋町野根～高知県室戸市佐喜浜町入木において4箇所の法面崩壊を確認(監視カメラにより確認)。

4. 事務所の対応

●土佐国道事務所

- H15. 11. 28 22:00に連続雨量が250mmを超したため一般国道55号の事前通行規制区間の高知県安芸郡東洋町野根～高知県室戸市佐喜浜町入木の8.9kmを全面通行規制。
- H15. 11. 29 0:15頃、一般国道55号の高知県室戸市佐喜浜町入木で土砂崩れが発生(延長約30m)し、0:15全面通行規制。4:20復旧作業開始。

5. 所管施設の被害状況

●直轄河川の状況

・警戒水位を超えた河川

事 務 所 名	水 系 名	河 川 名
中村河川国道事務所	渡 川	中筋川

●被害状況等

事務所名	水系名	河川名	市町村名	浸水家屋数		家屋損壊数		被害状況等
				床上	床下	全壊	半壊	
中村河川国道事務所	渡川	中筋川	中村市					浸水 10.5ha

●土砂災害等の被害状況

発生災害	都道府県名	発生件数	人的被害			家屋損壊数		被害状況等	避難状況
			死者	行方不明	負傷者	全壊	半壊		
がけ崩れ	高知県	1					1	民家の2階まで崩壊土砂が堆積	1世帯自主避難

●道路の通行止め状況

・直轄国道 全面通行規制 2箇所 片側交互通行 箇所

路線番号	地点区間名	延長 km	開始		解除		被害状況等	備考
			日	時刻	日	時刻		
55	高知県安芸郡東洋町野根～高知県室戸市佐喜浜町入木	8.9	11/28	10:00			連続雨量	高知県
55	高知県室戸市佐喜浜町入木	0.03	11/29	0:15			土砂崩れ	高知県


・都道府県管理国道 通行規制 4箇所

都道府県名	箇所数					備考
	法面崩落	事前通行規制	路面冠水	解除	計	
高知県		4			4	

・都道府県道 通行規制 11箇所

都道府県名	箇所数					備考
	法面崩落	事前通行規制	路面冠水	解除	計	
高知県		11			11	

一般国道路線図



高知県

通行規制区間①

通行規制区間① L=8,900

L=9577
RW=6.0(8.0)
FW=10.5(2.0)

L=5435
RW=6.0(8.0)

L=1740
RW=6.5(1.5)

室戸市

東洋町

至 徳島

至 高知

通行止番号②

11/29.0:15規制開始

入木橋(Sg)
L=41.2 W=7.5
(歩W=0.9×1)

淀ヶ橋橋(Pb)
L=20.0 W=7.0
(歩W=1.5×1)

法面崩壊箇所

新野根川橋(Pg)
L=185.2 W=8.0

相間川橋
L=37.1

5

110K

105K

100K

55

新野根川
相間川

