

## 災害情報（第2報）

平成15年11月29日12:00作成

四国地方整備局

### 低気圧による被害状況について

#### 1. 本局・事務所の体制について

四国地方整備局	11月28日	19:40	注意体制
	11月29日	1:15	警戒体制
中村河川国道事務所	11月28日	8:00	注意体制
	11月29日	8:00	解除
土佐国道事務所	11月28日	19:40	注意体制
	11月29日	22:00	警戒体制
四国技術事務所	11月29日	1:15	注意体制

#### 2. 低気圧の概要

低気圧が四国の南海上を東北東に進み、27日から降り続いた雨は、多いところでは総雨量が700mmを越えました。また、高知県東部の室戸市佐喜浜では1時間に129mmの記録的な雨が降りました。

#### 3. 被害等の概要

○H15. 11. 29 0:15頃、一般国道55号の高知県室戸市佐喜浜町入木で土砂崩れが発生（延長約30m）し、0:15全面通行規制。約60世帯が孤立。人身・物損被害無し。

H15. 11. 29 10:30車道部土砂撤去、路面冠水中。入木集落の人のみ規制解除。孤立解消。

○H15. 11. 29 7:00頃 一般国道55号の事前通行規制区間内の高知県安芸郡東洋町野根～高知県室戸市佐喜浜町入木において4箇所の法面崩壊を確認（監視カメラにより確認）。人身・物損被害無し。

#### 4. 事務所の対応

##### ●土佐国道事務所

○H15. 11. 28 22:00に連続雨量が250mmを超したため一般国道55号の事前通行規制区間の高知県安芸郡東洋町野根～高知県室戸市佐喜浜町入木の8.9kmを全面通行規制。復旧見込み未定。

○H15. 11. 29 0:15頃、一般国道55号の高知県室戸市佐喜浜町梅の木谷で土砂崩れが発生（延長約30m）し、0:15全面通行規制。4:20復旧作業開始。10:30車道部土砂撤去完了。同時刻、入木集落の人のみ規制解除。現在、歩道部土砂撤去中。

●災害対策用機械の派遣

- 土佐国道事務所：H15. 11. 29 3:00 対策本部車1台、照明車1台を高知県室戸市佐喜浜町入木に派遣
- 徳島河川国道事務所：H15. 11. 29 9:50 待機支援車1台、照明車1台を高知県安芸郡東洋町野根に派遣。

5. 所管施設の被害状況

●直轄河川の状況

- ・警戒水位を超えた河川

事務所名	水系名	河川名
中村河川国道事務所	渡川	中筋川

○現在は、警戒水位を下回り、水位低下中。

●被害状況等

事務所名	水系名	河川名	市町村名	浸水家屋数		家屋損壊数		被害状況等
				床上	床下	全壊	半壊	
中村河川国道事務所	渡川	中筋川	中村市					浸水 10.5ha

●土砂災害等の被害状況

発生災害	都道府県名	発生件数	人的被害			家屋損壊数		被害状況等	避難状況
			死者	行方不明	負傷者	全壊	半壊		
がけ崩れ	高知県	1					1	民家の2階まで崩壊土砂が堆積	1世帯自主避難

●道路の通行止め状況

- ・直轄国道 全面通行規制 2箇所 片側交互通行 箇所

路線番号	地点区間名	延長 km	開始		解除		被害状況等	備考
			日	時刻	日	時刻		
55	高知県安芸郡東洋町野根～高知県室戸市佐喜浜町入木	8.9	11/28	10:00			連続雨量土砂崩れ4箇所	高知県
55	高知県室戸市佐喜浜町梅の木谷	0.03	11/29	0:15			土砂崩れ1箇所	高知県


- ・都道府県管理国道 通行規制 4箇所

都道府県名	箇所数					備考
	法面崩落	事前通行規制	路面冠水	解除	計	
高知県		4			4	


・都道府県道 通行規制 11箇所

都道府県名	箇所数				計	備考
	法面崩落	事前通行規制	路面冠水	解除		
高知県		11			11	

# 一般国道路線図



高知県



通行規制区画①

通行規制区画① L=8,900

L=9577  
RW=6.0(8.0)  
FW=1.0(2.0)

L=5,135  
RW=6.0(8.0)  
FW=1.0(2.0)

L=1,787  
RW=6.5(7.5)  
FW=1.0(2.0)

室戸市

東洋町

至高知

至徳島

通行止番号②

11/29, 0:15 規制開始

R55 107k-200

11/29, 10:30

孤立集落経民の道通行可

入木橋(Sg)  
L=41.2 W=7.5  
(歩W=0.9×1)

通行止番号④

R55 102k-750 法面崩壊

通行止番号⑤

R55 103k-800 法面崩壊

通行止番号⑥

R55 104k-050 法面崩壊

通行止番号③

R55 101k-350 法面崩壊

淀ヶ原橋(Pb)  
L=20.0 W=7.0  
(歩W=1.5×1)

○ --- 法面崩壊箇所

新野根川橋(Pg)  
L=185.2 W=8.0

相聞川  
L=37