

平成14年7月30日

一般国道56号 宇和島道路宇和島別当IC法面崩落

1. 路線名 : 一般国道56号 宇和島道路
2. 発生場所 : 宇和島別当IC 南行き下り口ランプ付近
(愛媛県宇和島市坂下津)
3. 発生日時 : 平成14年7月30日 午前8時06分頃
4. 事故概要 : 宇和島道路の別当OFFランプ付近において逆Y擁壁が崩落
幅 約70m
高さ 約20m
崩落土砂 約1500m³
5. 対応措置等 : 8時6分 崩落発生
8時20分 現地確認。
8時40分 宇和島道路全面通行止め
建設用重機械を使用し土砂を除去中
6. 気象状況 : 晴れ 気象注意報等発令なし
7. 通行規制 : 午前8時40分より宇和島道路全面通行止め
8. 被災者の有無 : 調査中
9. 被災箇所の
整備状況 : 平成9年度の改良工事にて擁壁施工。詳細は別添図面
10. 図面等 : 平面図、断面図



