

一般国道56号 宇和島道路宇和島別当IC法面崩落災害
(第4報)

1. 路線名 : 一般国道56号 宇和島道路
2. 発生場所 : 宇和島別当IC 南行き下り口ランプ付近
(愛媛県宇和島市坂下津)
3. 発生日時 : 平成14年7月30日 午前8時06分頃
4. 災害概要 : 宇和島道路の別当OFFランプ付近において逆Y擁壁が崩落
幅 約70m
高さ 約20m
崩落土砂 約1500m³
5. 対応措置等 : 8時6分 崩落発生
8時20分 現地確認
8時40分 宇和島道路全面通行止め
建設用重機械を使用し土砂を除去作業
18時30分での現地状況
崩落土砂撤去完了
仮防護柵の施工に着手済み
復旧工事は夜間も引き続き継続施工
現在の建設重機械 バックホウ(0.6m³) 8台
ダンプトラック(11t) 16台
タイヤショベル 1台
トラッククレーン(35t) 2台
6. 気象状況 : 晴れ 気象注意報等発令なし
7. 通行規制 : 午前8時40分より宇和島道路全面通行止め
現在も継続中
8. 被災者の有無 : なし
9. 被災箇所の
整備状況 : 平成9年度の改良工事にて擁壁施工。
10. 図面等 : 特になし
11. その他 : 本日の記者発表は第4報で終了。明日(7/31)は午前10時30分頃と午後4時頃に宇和島市役所の記者クラブにおいてその後の状況等の記者発表を行う予定。

