

一般国道56号 宇和島道路宇和島別当IC法面崩落災害
(第6報)

1. 路線名 : 一般国道56号 宇和島道路
2. 発生場所 : 宇和島別当IC 南行き下り口ランプ付近
(愛媛県宇和島市宮下字別当1518-1)
3. 発生日時 : 平成14年7月30日 午前8時06分頃
4. 災害概要 : 宇和島道路の別当OFFランプ付近において逆Y擁壁が崩落
幅 約70m
高さ 約20m
崩落土砂 約1500m³
5. 対応措置等 : 8時6分 崩落発生
8時20分 現地確認
8時40分 宇和島道路全面通行止め
建設用重機械を使用し土砂を除去作業
18時44分 被災者無しを確認
20時30分 崩落土砂撤去完了
仮防護柵の施工を引き続き継続施工
7/31 13時00分 検討委員会実施(大洲工事事務所にて)
14時00分での現地状況
仮設防護柵の鋼製支柱を設置作業中
全体の半分12本設置完了
8/1 夕方 宇和島道路本線通行可能予定
ランプは引き続き通行止め
6. 通行規制 : 午前8時40分より宇和島道路全面通行止め
現在も継続中
7. 被災者の有無 : なし
8. 被災箇所の
整備状況 : 平成9年度の改良工事にて擁壁施工。
9. 図面等 : 別添資料有り
10. その他 : 本日の記者発表は第6報で終了。明日(8/1)は午前10時半頃に
宇和島市役所の記者クラブにおいて次回の記者発表を行う予定。