

件名	台風2号への対応状況について (第2報)
----	-------------------------

取り扱い	発表をもって解禁
------	----------

発表先	高松サンポート合同庁舎記者クラブ (高松経済記者クラブ)
-----	---------------------------------

発表概要	<ul style="list-style-type: none">・ 台風2号の影響により、四国地方整備局では、平成23年5月29日8時30分に警戒体制を発令し、体制を継続中です。・ 14:30現在の状況について発表します。
------	--

問い合わせ先	四国地方整備局災害対策本部 四国地方整備局 企画部 企画課長 井坪 慎二 TEL 087-811-8488 (災害対策本部直通) FAX 087-811-8410 (災害対策本部直通)
--------	---

台風2号による四国地方整備局の対応状況（第2報）

1. 概要

- ・四国地方整備局では、平成23年5月29日8:30に警戒体制に入りました。

2. 体制

●災害対策本部の設置状況

- ・四国地方整備局では、平成23年5月29日8:30に警戒体制を発令し、災害対策本部を設置しました（本部長：四国地方整備局長足立敏之）。

●災害対策支部の設置状況

- ・5事務所において警戒体制、6事務所において注意体制を発令しています。（詳細は、別紙—1のとおり）

3. 各施設等の状況

●河川等の状況

- ・直轄河川の土器川の祓川橋の水位がはん濫注意水位を超えていましたが、水位は低下しています。
- ・丸亀市、まんのう町の水防団が出動し、堤防を巡視しています。（詳細は、別紙—2のとおり）

●道路等の状況

- ・直轄国道の国道32号の徳島県三好市山^{やましろ}城^{ちやう}町^に西^{しやう}宇^あ字^ぎ島^{しま}の上^うから高知県長岡郡大豊町^{おおあぎ}大字^{たかす}高須（26.3km）において、全面通行止めをしています。
- ・県管理の道路は、崩土、落石による全面通行止め4箇所、片側交互通行1箇所、事前通行規制による通行止めが55箇所、冠水による通行止めが13箇所、高波による通行止めが1箇所です。（詳細は、別紙—3のとおり）

●災害対策機械の出動状況

- ・排水ポンプ車を待機させています。

●国営公園の状況

- ・国営讃岐まんのう公園は、台風2号の接近により、安全かつ快適に周遊できる状況ではないことが予想されたため、終日（9時30分～17時00分）臨時閉園しています。

1. 災害対策本部の設置状況

国土交通省四国地方整備局は、５月２９日８時３０分に警戒体制に入りました。

2. 災害対策支部の設置状況

四国地方整備局管内の各事務所の防災体制は次のとおりです。


県名	事務所・ダム管理所等	防災体制状況		
		注意	警戒	非常
徳島県	徳島河川国道事務所		●	
	那賀川河川事務所	●		
	四国山地砂防事務所	●		
	吉野川ダム統合管理事務所		●	
	小松島港湾・空港整備事務所			
香川県	香川河川国道事務所		●	
	四国技術事務所		●	
	高松港湾・空港整備事務所			
	高松港湾空港技術調査事務所			
愛媛県	松山河川国道事務所	●		
	大洲河川国道事務所			
	山鳥坂ダム工事事務所			
	野村ダム管理所			
	松山港湾・空港整備事務所			
高知県	高知河川国道事務所			
	中村河川国道事務所	●		
	中筋川総合開発工事事務所	●		
	土佐国道事務所		●	
	大渡ダム管理所	●		
	高知港湾・空港整備事務所			

■ 水防警報の発令状況

整備局	水系	河川	基準観測所	号数	警報種別	発表日時	備考
四国	土器川	土器川	祓川橋	1	待機	29日1時	
四国	土器川	土器川	祓川橋	2	出動	29日11時30分	
四国	重信川	重信川	出合	1	待機	29日9時	
四国	重信川	重信川	出合	2	準備	29日12時	
四国	渡川	中筋川	磯ノ川	1	準備	29日11時30分	
四国	吉野川	吉野川	池田	1	待機	29日12時	

大雨による通行規制図 (直轄国道) H23.05.29 14:00現在

記者発表資料
別紙3




1
R32 5/29
事前通行規制区間④
全面通行止 12:10
L=26.3km

		箇所数
凡例		全面通行止め 1箇所
		片側交互通行 0箇所

※規制番号(規制左側の数値)は規制開始順で付したのもの

台風2号による通行規制図 H23.05.29 14:00現在

(補助国道、地方道)



※規制番号(規制左側の数値)は規制開始順で付したものの

台風2号の影響による道路被害状況等について

<平成23年5月29日(日) 14:00現在>

1. 災害による道路の通行止め状況

・ 県管理国道

現在、通行止めなし

・ 都道府県道

現在、5区間で通行止め

図面番号	路線名	区間名	被災状況	備考
香①	(主) 王越坂出線 おうこしきかいでせん	さかいでしおうこしちよう さかいでしおおやぶちよう 坂出市王越町～坂出市大屋富町	法面崩落 確認中	9:45～ 全面通行止め
香②	(主) 徳島引田線 とくしまひけたせん	ひがし しきかもと 東かがわ市坂元	落石 確認中	11:00～ 全面通行止め
香③	(主) 寒霞溪公園 せん かんかけいこうえん	かがわけんしよづくんしよどうしまちよう 香川県小豆郡小豆島町	落石	5/28 19:30～ 片側交互通行
高①	(一) 庄田伊野線 しよだ いの せん	こうちけん ひだかむら はしらたに 高知県日高村柱谷	崩土 L=20m, V=100m ²	9:05～ 全面通行止め
高②	(主) 本川大杉線 ほんがわおおすぎせん	こうちけんおおかわむさかの 高知県大川村高野	崩土 確認中	11:40～ 全面通行止め

2. その他の道路の通行止め状況(事前、冠水)

・ 徳島県

事前通行止め 18箇所(補助国道11箇所、県道7箇所)、冠水による通行止め 5箇所(県道)

・ 香川県

事前通行止め 4箇所(補助国道1箇所、県道3箇所)、冠水による通行止め 7箇所(県道)

・ 愛媛県

事前通行止め 1箇所(補助国道)

・ 高知県

事前通行止め 32箇所(補助国道5箇所、県道27箇所)、高波による通行止め 1箇所(県道)

冠水による通行止め 1箇所(県道1箇所)