

件名	台風6号への対応状況について (第2報)
----	-------------------------

取り扱い	発表をもって解禁
------	----------

発表先	高松サンポート合同庁舎記者クラブ (高松経済記者クラブ)
-----	---------------------------------

発表概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・四国地方整備局災害対策本部は、台風6号の影響により平成23年7月19日(火)午前6時00分に警戒体制を発令しました。</li></ul> 本台風への対応状況については、とりまとめ次第ご報告します。
------	---

問い合わせ先	四国地方整備局災害対策本部 四国地方整備局 企画部 企画課長 井坪 慎二 TEL 087-811-8488 (災害対策本部直通) FAX 087-811-8410 (災害対策本部直通)
--------	---

## 台風6号による四国地方整備局の対応状況（第2報）

### 1. 概要

- ・四国地方整備局では、平成23年7月19日（火）午前6時00分に警戒体制を発令しました。

### 2. 体制

#### ●災害対策本部の設置状況

- ・四国地方整備局では、平成23年7月19日（火）午前6時00分に警戒体制を発令し、災害対策本部を設置しました

（本部長：四国地方整備局長 <sup>かわさき</sup>川崎 <sup>まさひこ</sup>正彦）。

#### ●災害対策支部の設置状況

- ・1事務所において非常体制、7事務所において警戒体制、4事務所において注意体制を発令しています。

（詳細は、別紙-1のとおり）

### 3. 各施設等の状況

#### ●河川等の状況

- ・別紙-2のとおり

#### ●道路等の状況

- ・別紙-3のとおり

#### ●災害対策機械の出動状況

- ・排水ポンプ車を待機させています。

## 1. 災害対策本部の設置状況

国土交通省四国地方整備局は、7月19日6時00分に警戒体制に入りました。

## 2. 災害対策支部の設置状況

四国地方整備局管内の各事務所の防災体制は次のとおりです。

県名	事務所・ダム管理所等	防災体制状況		
		注意	警戒	非常
徳島県	徳島河川国道事務所			
	那賀川河川事務所		●	
	四国山地砂防事務所	●		
	吉野川ダム統合管理事務所	●		
	小松島港湾・空港整備事務所			
香川県	香川河川国道事務所			
	四国技術事務所	●		
	高松港湾・空港整備事務所			
	高松港湾空港技術調査事務所			
愛媛県	松山河川国道事務所		●	
	大洲河川国道事務所			
	山鳥坂ダム工事事務所	●		
	野村ダム管理所			
	松山港湾・空港整備事務所			
高知県	高知河川国道事務所		●	
	中村河川国道事務所			●
	中筋川総合開発工事事務所		●	
	土佐国道事務所		●	
	大渡ダム管理所		●	
	高知港湾・空港整備事務所		●	

平成23年7月19日台風6号（出水名）による出水状況報告

7月19日 9:00 現在

■ 整備局体制

整備局	体制	発令（切替）日時	体制発令（切替）理由
四国	注意	18日19時30分	台風第6号の接近に伴い、広域的な災害発生のおそれがあるため。
四国	警戒	19日6時00分	台風第6号の接近に伴い、中筋川が避難はん濫水位を超え、さらに上昇する恐れがあるため。

■ 国管理河川の出水状況

1) 現在、計画高水位を超えている河川

整備局	水系	河川					
なし							

2) 現在、はん濫危険水位（危険水位）を超えている河川

整備局	水系	河川					
なし							

3) 現在、避難判断水位（特別警戒水位）を超えている河川

整備局	水系	河川					
四国	渡川	中筋川					

4) 現在、はん濫注意水位（警戒水位）を超えている河川

整備局	水系	河川					
四国	渡川	四万十川	後川				
四国	那賀川	那賀川					

5) 計画高水位を超えたが、現在下回っている河川

整備局	水系	河川					
なし							

6) はん濫危険水位（危険水位）を超えたが現在下回った河川

整備局	水系	河川					
なし							

7) 避難判断水位（特別警戒水位）を超えたが現在下回った河川

整備局	水系	河川					
なし							

8) はん濫注意水位（警戒水位）を超えたが現在下回った河川

整備局	水系	河川					
なし							

■ 被害状況

1) 一般被害

※浸水家屋数は、河川に係わる沿川の浸水被害について河川管理者が把握したものであり、市町村の集計する市町村全体の浸水家屋数とは異なる。

<国管理河川>

整備局	水系	河川	市町村	浸水家屋数		家屋損壊数		田畑等浸水		被害状況
				床上(戸)	床下(戸)	全壊(戸)	半壊(戸)	原因	面積(約ha)	
四国	渡川	中筋川								調査中

2) 河川管理施設等被害

<国管理河川>

整備局	水系	河川	市町村	地点		被害状況		対策状況
				左右岸	KP	状態	数量(約m)	
								点検中

■ 避難勧告及び避難指示状況

<国管理河川に関わる避難勧告及び避難指示状況>

整備局	水系	河川	市町村	避難状況			発令日時	解除日時	備考
				類型	世帯数	人数			
四国	那賀川	那賀川	那賀町	自主	5	7			
四国	渡川	中筋川	四万十市	勧告	420	976	19日6時30分		

■ 洪水予報の発令状況

整備局	水系	河川	基準観測所	号数	警報種別	発表日時	備考


■ 水防警報の発令状況

整備局	水系	河川	基準観測所	号数	警報種別	発表日時	備考
四国	渡川	中筋川	磯ノ川	1	待機・準備	18日16時20分	
四国	渡川	中筋川	磯ノ川	2	出動	18日19時50分	
四国	渡川	四万十川	具同	1	待機・準備	19日7時30分	
四国	渡川	後川	秋田	1	待機・準備	19日3時40分	
四国	渡川	後川	秋田	2	出動	19日6時30分	
四国	那賀川	後川	秋田	1	待機	19日7時00分	
四国	那賀川	後川	秋田	2	準備	19日7時50分	
四国	那賀川	後川	秋田	3	出動	19日9時10分	


# 大雨による通行規制図

(直轄国道)

H23.07.19 9:00現在



# H23.07.19 9:00現在 台風6号による通行規制図 (補助国道、地方道)



**香③**  
(主)中徳三谷高松線  
7/19 08:00 ~  
全面通行止  
倒木のため全面通行止

**香②**  
(主)塩江屋島西線  
7/19 07:50 ~  
全面通行止  
倒木のため全面通行止

**香①**  
(一)穴吹塩江線  
7/19 06:40 ~  
全面通行止  
落石のため全面通行止

**愛①**  
(主)宇和島城辺線  
7/18 18:50 ~  
全面通行止  
斜面崩壊のため全面通行止

- 徳島県  
冠水通行止め 7箇所(県道7箇所)  
事前通行止め 18箇所(補助国道13箇所、県道5箇所)
- 愛媛県  
事前通行止め 4箇所(補助国道 1箇所、県道3箇所)
- 高知県  
冠水通行止め 2箇所(国道2箇所)  
越波通行止め 5箇所(県道5箇所)  
事前通行止め 52箇所(補助国道13箇所、県道39箇所)

凡例	全面通行止	箇所数
	片側交互通行	4箇所
		0箇所

※規制番号(規制左側の数値)は規制開始順で付したものである

別紙-3-3

## 道路被害状況等について（平成23年 台風6号）

<平成23年7月19日（火） 9：00現在>

### 1. 高速道路会社等管理道路の通行止め状況

2路線で速度等規制あり。

図面番号	路線名	区間名	被災状況	備考
①	瀬戸中央道	児島IC <small>こじま</small> ～坂出IC <small>さかいで</small> （上下）	横風の為の規制	7/18 18:45～ 横風の為の規制 二輪車通行止め 50Km/h規制
②	しまなみ海道	今治北IC <small>いまはりきた</small> ～大島南IC <small>おおしまみなみ</small> （上下）	強風のため	7/19 7:31～ 強風の為の規制 50Km/h規制

### 2. 直轄管理道路の通行止め状況

3路線・6区間で通行止め（その他、通行規制箇所：なし箇所）

図面番号	路線名	区間名	被災状況	備考
④⑤ （奈半利①）	国道55号	高知県室戸市吉良川町宮西～ 同町西灘（上下）  （145k150～146k200 L=1.05Km）	越波	7/19 5:55～全面通行止め 人身・物損：なし 孤立集落：なし 迂回路：あり
②⑦ （奈半利②）	国道55号	高知県室戸市羽根町大浦（上下）  （151k200～152k500 L=1.30Km）	越波	7/19 6:30～全面通行止め 人身・物損：なし 孤立集落：なし 迂回路：なし
③ （佐川①）	国道33号 （事前通行規制⑦）	高知県吾川郡仁淀町字才ミ～ 愛媛県上浮穴郡久万高原町中津 （上下）	事前通行規制 （規制雨量超過）	7/19 3:20～事前通行止め 人身・物損：なし 孤立集落：なし 迂回路：なし
④ （松一①）	国道33号 （事前通行規制⑧）	愛媛県上浮穴郡久万高原町中津～ 同町柳井川（上下）	事前通行規制 （規制雨量超過）	7/19 5:50～事前通行止め 人身・物損：なし 孤立集落：なし 迂回路：なし
⑥ （松一②）	国道33号 （事前通行規制⑨）	愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川 ～ 同町中黒岩（上下）	事前通行規制 （規制雨量超過）	7/19 6:10～事前通行止め 人身・物損：なし 孤立集落：なし 迂回路：なし
⑧ （中村①）	国道56号	高知県宿毛市平田戸内（上下）  （127k000～128k500 L=1.50Km）	冠水	7/19 8:00～全面通行止め 人身・物損：なし 孤立集落：なし 迂回路：なし
⑦				
⑧				



別紙-3-4

(3) その他の道路（現時点で確認できている通行止め区間）

●路線・●区間で通行止め（その他、通行規制箇所：☆箇所）

図面 番号	路線名等		被災状況	備考
香①	(一) <small>あなぶきしおのえせん</small> 穴吹塩江線	<small>かがわけん たかまつし しおのえちようやすはらみひがし</small> 香川県高松市塩江町 安原上東	落石	7/19 6:40～全面通行止め 人身・物損：なし 孤立集落：なし 迂回路：あり
香②	(主) <small>しおのえやしなにせん</small> 塩江屋島西線	<small>かがわけん たかまつし しおのえちよう</small> 香川県高松市塩江町	倒木	7/19 7:50～全面通行止め 人身・物損：なし 孤立集落：なし 迂回路：あり
香③	(主) <small>ちゆうとくみたにたかまつ せん</small> 中徳三谷高松 線	<small>かがわけん たかまつし にしうえたちよう</small> 香川県高松市西植田町	倒木	7/19 8:00～全面通行止め 人身・物損：なし 孤立集落：なし 迂回路：あり
愛①	(主) <small>うわじまじょうへんせん</small> 宇和島城辺線	<small>えひめけん うわじま し つしま ちようますほ</small> 愛媛県宇和島市津島町 増穂	斜面崩壊	7/18 18:50～全面通行止め 人身・物損：なし 孤立集落：未確認 迂回路：あり
⑤				
⑥				
⑧				
⑨				
⑩				
⑪				
⑫				
⑬				
⑭				
⑮				
⑯				