



平成 26 年 8 月 5 日
四国地方整備局

こうちけんながおかぐんおおとよちょうぬた
高知県長岡郡大豊町怒田地すべり地区内で発生した崩落について(第一報)



～ 現地調査を開始しました～

台風 12 号の接近に伴う豪雨により、**大豊町怒田地すべり地区**で新たな崩落箇所が確認されました。本日、四国地方整備局四国山地砂防事務所の職員等 8 名を現地に派遣し、崩壊の規模や地すべりの危険性を確認するための調査を開始しました。

お問い合わせ先（○主な問い合わせ先）
国土交通省 四国地方整備局 河川部
河川調査官 高橋 政則（内線 3513）
○河川計画課課長補佐 香川 正好（内線 3617）
電話 087-851-8061（代表）

崩落箇所(高知県長岡郡大豊町怒田箇所) 【怒田・八畝地区直轄地すべり対策事業区域内】

位置図



四国山地砂防事務所職員による現地調査状況(平成26年8月5日撮影)

