


# ○上天神町交差点における事故発生状況



○上天神町交差点の渋滞及び車線変更に伴う追突事故が多発

○上天神交差点を直進する原付等2輪車が、左折車に巻き込まれる事故が交差点内で発生

上天神町交差点事故発生状況(H21～H24)



改良工事区間事故発生状況(H21～H24)



H21～H24区間別事故発生件数降順グラフ(直轄国道)

危険走行状況