【香川県】大型カルバート点検結果

表2－4

平成27年6月30日時点

施設名(フリガナ)		路線名	建設年次（西暦）	延長（m）	幅員（m）	管理者	行政区域		点検記録
						管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
高松西39	ﾀｶﾏﾂﾆｼ39	四国横断自動車道阿南四万十線	1992	46	19	西日本高速道路株式会社	香川県	坂出市	Ⅱ
坂出12	ｻｶｲﾃﾞ12	瀬戸中央自動車道	1988	14	9	本州四国連絡高速道路株式会社	香川県	坂出市	Ⅱ
坂出1	ｻｶｲﾃﾞ1	瀬戸中央自動車道	1988	30	19	本州四国連絡高速道路株式会社	香川県	坂出市	Ⅱ
坂出3	ｻｶｲﾃﾞ3	瀬戸中央自動車道	1988	31	8	本州四国連絡高速道路株式会社	香川県	宇多津町	Ⅱ