


# 浸透に関する詳細点検結果図（肱川）



肱川における浸透に関する堤防の詳細点検状況

平成19年度末現在

肱川	点検が必要な 区間 A (km)	点検済み 区間 B (km)	必要区間 に対する割合 B/A (%)	堤防強化が 必要な区間 C (km)	点検済み区間 に対する割合 C/B (%)	点検が必要な区間 に対する割合 C/A (%)
	21.7	16.1	74%	4.4	27%	20%

## 凡 例

- 堤防強化が必要な区間
- 堤防強化対策済み区間
- 強化対策不要区間
- 詳細点検未実施区間