

# 浸透に関する詳細点検結果図(那賀川)



**那賀川における浸透に関する堤防の詳細点検状況** 平成19年度末現在

那賀川	点検が必要な区間 A (km)	点検済み区間 B (km)	必要区間に対する割合 B/A (%)	堤防強化が必要な区間 C (km)	点検済み区間に対する割合 C/B (%)	点検が必要な区間に対する割合 C/A (%)
	27.4	27.4	100%	20.6	75%	75%

**凡 例**

<span style="color: red;">■</span>	堤防強化が必要な区間
<span style="color: black;">■</span>	堤防強化対策済み区間
<span style="color: blue;">■</span>	強化対策不要区間
<span style="color: green;">■</span>	詳細点検未実施区間