

浸透に関する詳細点検結果図（仁淀川）



仁淀川における浸透に関する堤防の詳細点検状況

平成19年度末現在

仁淀川	点検が必要な区間 A (km)	点検済み区間 B (km)	必要区間に対する割合 B/A (%)	堤防強化が必要な区間 C (km)	点検済み区間に対する割合 C/B (%)	点検が必要な区間に対する割合 C/A (%)
	25.5	25.5	100%	8.5	33%	33%

- 凡 例
- 堤防強化が必要な区間
 - 堤防強化対策済み区間
 - 強化対策不要区間
 - 詳細点検未実施区間