


# 浸透に関する詳細点検結果図(渡川)

- 凡 例
- 堤防強化が必要な区間
  - 堤防強化対策済み区間
  - 強化対策不要区間
  - 詳細点検未実施区間



渡川における浸透に関する堤防の詳細点検状況

平成19年度末現在

渡川水系	点検が必要な区間 A (km)	点検済み区間 B (km)	必要区間 に対する割合 B/A (%)	堤防強化が 必要な区間 C (km)	点検済み区間 に対する割合 C/B (%)	点検が必要な区間 に対する割合 C/A (%)
四万十川・後川・中筋川	48.4	48.4	100%	22.2	46%	46%