


浸透に関する詳細点検結果図（吉野川）



吉野川における浸透に関する堤防の詳細点検状況

平成19年度末現在

吉野川 (旧吉野川・今切川含む)	点検が必要な 区間 A (km)	点検済み 区間 B (km)	必要区間 に対する割合 B/A (%)	堤防強化が 必要な区間 C (km)	点検済み区間 に対する割合 C/B (%)	点検が必要な区間 に対する割合 C/A (%)
		117.9	117.9	100%	61.6	52%