

平成30年12月21日
四国地方整備局 高知河川国道事務所

高知海岸長浜工区の堤防上の歩道で陥没を確認

- 高知海岸長浜工区の堤防上の歩道が陥没していることが当事務所の巡視で確認されました。
- 現在、原因を調査中です。
- 今後、当該箇所を直ちに行うとともに、同様の事象が発生する可能性が無いか点検する予定です。

<問い合わせ先>

国土交通省 四国地方整備局 高知河川国道事務所

電話（088）833-0111（代表）

副所長 岡林 福好 （内線204）

○工務課長 大谷 正彦 （内線311）

○主たる問い合わせ先

位置図

広域図




長浜工区 航空写真



発見時



発見時



立ち入り禁止措置

