

令和2年2月21日
高知河川国道事務所
高 知 県

高知海岸仁ノ工区及び県道春野赤岡線 の施設の盗難を確認

- 昨日（令和2年2月20日）に高知海岸仁ノ工区の堤防上及び県道春野赤岡線高知市長浜に設置した転落防止柵のボルト等、約160個が外され、持ち去られていることを国土交通省高知河川国道事務所の巡視員が発見しました。
- これを受けて、高知南警察署に相談しているところであり、海岸監視用のカメラの映像を提供するなど、捜査に協力していく予定です。
- 転落防止柵は、歩行者が転落しないように設置しているもので、ボルトが外されたまま放置すると非常に危険であり、高知河川国道事務所及び高知県としては、高知海岸及び県道春野赤岡線における巡視を強化するなど、引き続き適切な管理に努めて参ります。

<問い合わせ先>

◆国土交通省 四国地方整備局 高知河川国道事務所

電話（088）833-0111（代表）

副所長 岡林 福好

○工務課長 中山 雅登

◆高知県 土木部

電話（088）823-1111（代表）

○道路課 課長補佐 大野 栄一

港湾・海岸課 課長補佐 吉永 昌弘

○主たる問い合わせ先

【被害概要】


- ・ 発生（確認）：令和2年2月20日（木）
- ・ 発生場所：高知海岸 仁ノ工区、県道春野赤岡線 高知市長浜



- ・ 被害内容：ガードパイプ結束部のボルト等 約160個の盗難



1.仁ノ工区 30/0+25~30/6+170 ガードパイプ固定ボルトの欠損状況(1)



結束バンドによる応急処置状況