【愛媛県】シェッド点検結果

表２－３

平成27年6月30日時点

シェッド名(フリガナ)		路線名	建設年次（西暦）	延長（m）	幅員（m）	管理者	行政区域		点検記録
						管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
柳谷洞門	（ﾔﾅﾀﾞﾆﾄﾞｳﾓﾝ）	国道33号	1973	78.0	7.0	四国地方整備局	愛媛県	久万高原町	Ⅲ
柳谷第2洞門（起点）	（ﾔﾅﾀﾞﾆﾀﾞｲﾆﾄﾞｳﾓﾝ(ｷﾃﾝ)）	国道33号	1980	60.0	8.0	四国地方整備局	愛媛県	久万高原町	Ⅲ
柳谷第2洞門（鋼製）	（ﾔﾅﾀﾞﾆﾀﾞｲﾆﾄﾞｳﾓﾝ(ｺｳｾｲ)）	国道33号	1986	36.0	8.0	四国地方整備局	愛媛県	久万高原町	Ⅲ
柳谷第2洞門（終点）	（ﾔﾅﾀﾞﾆﾀﾞｲﾆﾄﾞｳﾓﾝ(ｼｭｳﾃﾝ)）	国道33号	1979	130.0	8.0	四国地方整備局	愛媛県	久万高原町	Ⅲ