

第5回 長安ロダム
環境モニタリング委員会


資料-2

長安ロダム改造事業の進捗状況 [概要版]

平成27年3月4日


国土交通省四国地方整備局
那賀川河川事務所

長安口ダム改造事業工程表



平成26年度
実施内容

長安口ダム改造事業の施工イメージ



平成26年度工事実施状況

洪水吐新設・減勢工改造

平成26年度実施内容


凡例

■ 平成26年度施工箇所



【洪水吐新設・減勢工改造】

大気環境（騒音・振動）、水環境、植物、動物・生態系への影響が想定される。



平成26年度工事実施状況

洪水吐新設・減勢工改造

平成26年度実施内容

本体 I 期工事は平成24年度～平成28年度の5カ年で、ダム天端仮設構台の設置、底部架台、予備ゲートの設置等を行うもので、平成26年度は洪水吐新設のための仮締切や地山掘削、減勢工改造のための地山掘削などを施工



貯水池構台より堤体上流部を望む



左岸下流より右岸下流部を望む



仮締切設置状況



仮締切組立状況



仮締切設置状況




仮締切内部状況

平成26年度工事实施状況 洪水吐新設・減勢工改造

平成26年度実施内容



底部架台設置状況



側部戸当り設置作業状況



側部戸当り設置状況



地山掘削状況



地山掘削状況



掘削ズリ仮置き状況

平成26年度工事実施状況

工事用道路設置

平成26年度実施内容



平成26年度工事実施状況

工事用道路設置

平成26年度実施内容

減勢工改造工事施工時の資機材等の搬入路として使用する工事用道路を設置



工事用道路の施工状況



工事用道路の施工状況



工事用道路の施工状況



工事用道路の施工状況