

# コンクリートブロックに挟まれたナカちゃんを無事救出

## 【状況報告】

平成18年4月20日16時40分頃、ナカちゃんが那賀川左岸（河口から3.5km付近）堤防寄りのコンクリートブロック上にて休息中にコンクリートブロックの隙間に入り動けなくなった。

地元住民より連絡を受けた阿南市消防本部レスキュー隊が17時10分頃、無事救出し、川に帰した。

那賀川河川事務所では、4月21日（金）にナカちゃんが挟まれないように、コンクリートブロックの隙間に栗石（20cm程度）を詰めることとしています。

[ナカちゃんが挟まれた場所 \(PDFファイル 602KB\)](#)



平成18年4月20日(木)  
国土交通省四国地方整備局  
那賀川河川事務所

### 問合せ先

国土交通省那賀川河川事務所

副所長 藤岡 康男 内線(204)  
調査課長 鷺津 隆廣 内線(351)  
電話 (0884)22-6461

# 位置図



ナカちゃんがコンクリートブロックに挟まれた場所  
那賀川左岸河口より3.5km付近

