

# 「川の通信簿」の結果を公表

## - 那賀川・桑野川の計5箇所で点検を実施 -

### 概要

那賀川河川事務所では、8月6日に「川の通信簿」を実施しました。  
 「川の通信簿」は住民や市民団体と河川管理者が現地で那賀川の河川空間の親しみやすさを評価するもので、のべ106名の方が調査に参加して頂きました。  
 平成15年度に全国1級水系(109水系)のうち直轄管理区間を対象として実施され、今回で2回目となり、四国では8水系、徳島県内では吉野川水系でも実施されています。  
 那賀川での結果は、4つ星1箇所、3つ星4箇所という評価で、平成15年度2つ星であった桑野川(防災ステーション予定地)において、ランクが1つ上がり3つ星となりました。

「川の通信簿」の結果はこちら【[那賀川親水マップ \(PDFファイル 454KB\)](#)】

河川名	市町村名	親水空間名	実施日	総合評価	
那賀川	阿南市	河川敷緑地運動広場 (JR那賀川橋右岸付近)	8 / 6	H15	H18
〃	〃	那賀川河川敷緑地公園 (大京原橋左岸付近)	〃	-	
〃	〃	河川敷緑地運動広場 (桜づつみ付近)	〃		
〃	〃	北岸堰右岸付近	〃		
桑野川	〃	防災ステーション予定地 (仮称)	〃		—

総合評価

: すばらしい                      : 相当よい                      : 普通                      : 悪い                      : 相当悪い

平成18年12月27日(水)  
 国土交通省四国地方整備局  
 那賀川河川事務所

問合せ先		
国土交通省四国地方整備局 那賀川河川事務所		
電話 (0884)22 - 6461		
副所長	藤岡 康男	内線(204)
調査課長	野本 粹浩	内線(351)



那賀川親水マップ  
(平成18年度8月6日調査実施)

総合評価		対象箇所
★★★★★	素晴らしい	
★★★★	相当よい	③那賀川河川敷緑地運動広場
★★★	普通	①那賀川河川敷緑地運動広場、③那賀川河川敷緑地公園 ④北岸堰付近、⑤防災ステーション【予定地】
★★	悪い	
★	相当悪い	

# ～川の親しみやすさの成績表～

## 川の通信簿

箇所名：那賀川 那賀川河川敷緑地運動広場

### 那賀川で一番大きな運動広場

那賀川河川敷緑地運動広場はこんな所

河川名	那賀川（右岸2k/5～3k/5）
所在地	徳島県阿南市住吉町～横見町
アクセス	阿南市市街地より車で5分
面積	60,000m <sup>2</sup>
管理者	阿南市
特徴	那賀川河川敷緑地運動広場は、野球場・ソフトボール場・芝生自由広場などがある多目的空間で、高水敷では様々なスポーツが楽しめる。また景色もよく散策等に利用する人も多い。
主な利用	スポーツ、散策、休憩
利用者数	51人（H18/7/30）
点検参加人数	22人（H18/8/6）



平成18年現在の成績表

総合的な成績： **（三つ星） 普通**

科目	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
快適性・安全性	1 自然の豊かさ				18%				
	2 水のきれいさ				9%				
	3 水の流れの状態				9%				
	4 ゴミの状態				33%				
	5 安全の状態				50%				
景観	6 この場所の景観の良さ				5%				
	7 歴史的文化的景観の良さ				0%				
川の形	8 河川敷への近づきやすさ				32%				
	9 水辺への入りやすさ				50%				
	10 広場の利用しやすさ				5%				
施設	11 休憩施設や木陰の状態				82%				
	12 散策等の施設の状態				14%				
	13 トイレの状態				50%				
	14 案内看板の状態				45%				
	15 駐車場の状態				27%				
総合的な成績						<b>（三つ星） 普通</b>			

□ : 良い点      □ : 悪い点

#### 特に良い点

- ・広い広場が魅力的である。
- ・スポーツ施設はいつも整備できている。
- ・風通りがよく気持ちいい。
- ・ゴミが少なくてよかった。

#### 特に悪い点

- ・夏場の日陰になるものがほしい。
- ・水辺がコンクリート護岸になっているので転落の危険がある。
- ・トイレの数が少ないように思われる。
- ・案内看板等の設置が必要である。

#### 総合コメント

広々とした運動広場は開放感があり、様々なスポーツや散策を楽しむことができます。しかし、案内看板の設置やトイレ施設の充実等を望む声があります。また、夏場は日陰が少ないことから、木陰等の休憩場所が増えれば、より快適な運動公園になるでしょう。

# ～川の親しみやすさの成績表～

## 川の通信簿

箇所名：那賀川 那賀川河川敷緑地公園

### アゴヒゲアザラシが出現していた河川空間

那賀川河川敷緑地公園はこんな所

河川名	那賀川（左岸3k/9～4k/7）
所在地	徳島県阿南市那賀川町
アクセス	那賀川町市街地より車で5分
面積	40,000m <sup>2</sup>
管理者	阿南市
特徴	那賀川河川敷緑地公園は、ゲートボール場・芝生自由広場・交通公園などがある多目的空間で、平成17年11月にアゴヒゲアザラシが出現して以来、多くの見物客でにぎわっている。
主な利用	散策、休憩、スポーツ
利用者数	27人（H18/7/30）
点検参加人数	23人（H18/8/6）



平成18年現在の成績表

総合的な成績： **(三つ星) 普通**

科目	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
快適性・安全性	1 自然の豊かさ				23%				
	2 水のきれいさ				14%				
	3 水の流れの状態				18%				
	4 ゴミの状態				32%				
	5 安全の状態				36%				
景観	6 この場所の景観の良さ				5%				
	7 歴史的文化的景観の良さ				5%				
川の形	8 河川敷への近づきやすさ				14%				
	9 水辺への入りやすさ				36%				
	10 広場の利用しやすさ				27%				
施設	11 休憩施設や木陰の状態				59%				
	12 散策等の施設の状態				5%				
	13 トイレの状態				55%				
	14 案内看板の状態				27%				
	15 駐車場の状態				27%				
総合的な成績					<b>(三つ星) 普通</b>				

■ : 良い点      ■ : 悪い点

#### 特に良い点

- ・ 散歩や自然に親しむにはかなり適している。
- ・ 水辺の近くが安全になった。
- ・ ナカちゃんに対する対策が十分に行われている。

#### 特に悪い点

- ・ 休憩施設がない。
- ・ 日陰がない。
- ・ 草をかってほしい。
- ・ コンクリート護岸が危険である。

#### 総合コメント

河川敷緑地公園では、河川の風景を眺めながらのんびりと散歩を楽しむことができます。しかし、休憩施設や草刈りなどの課題もあることから、これらを改善すればさらに快適な緑地公園になるでしょう。

# ～川の親しみやすさの成績表～

## 川の通信簿

箇所名：那賀川 那賀川河川敷緑地運動広場（桜づつみ付近）

### のんびり散策が楽しめる多目的広場

那賀川河川敷緑地運動広場はこんな所

河川名	那賀川（左岸7k/5～9k/5）
所在地	徳島県阿南市羽ノ浦町古毛～岩脇
アクセス	羽ノ浦町中心部より車で10分
面積	14,000m <sup>2</sup>
管理者	阿南市
特徴	那賀川河川敷緑地運動広場は、芝生広場がある多目的の空間で、川原に降りやすく地元の親水箇所として広く利用されている。近隣の「桜づつみ公園」は、新名所として地元住民の憩いの場所となっている。
主な利用	散策、休息、水遊び、スポーツ
利用者数	136人（H18/7/30）
点検参加人数	22人（H18/8/6）



平成18年現在の成績表

総合的な成績： **（四つ星） 相当よい**

科目	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
快適性・安全性	1 自然の豊かさ				0%				
	2 水のきれいさ				18%				
	3 水の流れの状態				17%				
	4 ゴミの状態				75%				
	5 安全の状態				26%				
景観	6 この場所の景観の良さ				5%				
	7 歴史的・文化的景観の良さ				6%				
川の形	8 河川敷への近付きやすさ				10%				
	9 水辺への入りやすさ				26%				
	10 広場の利用しやすさ				20%				
施設	11 休憩施設や木陰の状態				62%				
	12 散策等の施設の状態				5%				
	13 トイレの状態				60%				
	14 案内看板の状態				42%				
	15 駐車場の状態				20%				
総合的な成績					<b>（四つ星） 相当よい</b>				

■ : 良い点      ■ : 悪い点

#### 特に良い点

- ・景色が最高によい。
- ・階段護岸がよい。
- ・高水数は利用度が高い。
- ・桜づつみ公園は夏に涼しくて気持ちがいい。
- ・公園では遊歩道等のメンテナンスが良く出来ている。

#### 特に悪い点

- ・低水護岸際に漂着ゴミがある。
- ・河川側に木陰があったらよいと感じる。
- ・水辺への階段があるが、位置がわかりにくい。
- ・公園の除草を十分にしないと利用しにくい。
- ・トイレの案内看板がない上、非常に汚い。

#### 総合コメント

広々とした多目的広場では散歩やスポーツを気軽に楽しむことができるとともに、隣接する桜づつみ公園は憩いの場として利用されています。しかし、トイレ清掃や除草、ゴミ拾い等の維持管理面の課題があります。みんなで環境改善に向けた継続的な取り組みを行えば、五つ星に近づきましょう。

# ～川の親しみやすさの成績表～

## 川の通信簿

箇所名：那賀川 北岸堰右岸付近

### 豊かな自然が残る北岸堰付近

北岸堰右岸付近はこんな所

河川名	那賀川（右岸9k/6～11k/6）
所在地	徳島県阿南市中大野町北傍示
アクセス	羽ノ浦町中心部より車で15分
面積	72,000m <sup>2</sup>
管理者	阿南市
特徴	豊かな自然を満喫できる未整備ゾーン。牧草地内には、北岸堰のたもとまで近づける眺望スポットやラジコンヘリポートがある。運動広場では、キャッチボール等の軽いスポーツが気軽に楽しめる。
主な利用	散策、休息、スポーツ
利用者数	63人（H18/7/30）
点検参加人数	22人（H18/8/6）



平成18年現在の成績表

総合的な成績： **(三つ星) 普通**

科目	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
快適性・安全性	1 自然の豊かさ				17%				
	2 水のきれいさ				17%				
	3 水の流れの状態				19%				
	4 ゴミの状態				18%				
	5 安全の状態				6%				
景観	6 この場所の景観の良さ				0%				
	7 歴史的文化的景観の良さ				0%				
川の形	8 河川敷への近づきやすさ				13%				
	9 水辺への入りやすさ				7%				
	10 広場の利用しやすさ				13%				
施設	11 休憩施設や木陰の状態				61%				
	12 散策等の施設の状態				6%				
	13 トイレの状態				53%				
	14 案内看板の状態				59%				
	15 駐車場の状態				29%				
総合的な成績						<b>(三つ星) 普通</b>			

■ : 良い点      ■ : 悪い点

#### 特に良い点

- ・河川林が残っていて自然を感じる。
- ・景観がすばらしい。
- ・少し危険であるが、水とふれあうことが出来るところが良い。
- ・自然を体感するには良いところだと思う。

#### 特に悪い点

- ・自然豊かな分、草がすごい。
- ・トイレと木陰がない。
- ・もう少し車で来やすければよい。
- ・現状では水辺への人の出入りが危険である。
- ・水辺まで遠い。

#### 総合コメント

広大な牧草地や北岸堰では景色を眺めるなど、静かでのんびりとした時間を過ごすことができます。自然が豊かな反面、草が多い、水辺が危険、トイレ・木陰の必要性を指摘する声もあり、これらを改善すればさらに快適な場所になるでしょう。

# ～川の親しみやすさの成績表～

## 川の通信簿

箇所名：桑野川 防災ステーション【予定地】

**さらなる整備に期待。防災ステーション予定地**

防災ステーション【予定地】はこんな所

河川名	桑野川（右岸5k/3～6k/0）
所在地	徳島県阿南市富岡町
アクセス	阿南市街地より車で5分
面積	-
管理者	-
特徴	桑野川の引堤事業とあわせて、水防・交流の拠点となる「防災ステーション」の建設計画が堤内地で進められている。阿南市街地内の親水箇所として、周辺住民の期待や関心が高い。
主な利用	散策、休息、釣り
利用者数	53人（H18/7/30）
点検参加人数	17人（H18/8/6）



平成18年現在の成績表

総合的な成績： **(三つ星) 普通**

科目	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
快適性・安全性	1 自然の豊かさ				2.1%				
	2 水のきれいさ				2.3%				
	3 水の流れの状態				7%				
	4 ゴミの状態				2.9%				
	5 安全の状態				2.9%				
景観	6 この場所の景観の良さ				7%				
	7 歴史的文化的景観の良さ				15%				
川の形	8 河川敷への近づきやすさ				2.3%				
	9 水辺への入りやすさ				6.0%				
	10 広場の利用しやすさ				7.9%				
施設	11 休憩施設や木陰の状態				9.3%				
	12 散策等の施設の状態				2.0%				
	13 トイレの状態				7.9%				
	14 案内看板の状態				6.9%				
	15 駐車場の状態				6.7%				
総合的な成績					<b>(三つ星) 普通</b>				

■ : 良い点      ■ : 悪い点

### 特に良い点

- ・景色は広くてよい。
- ・自然を感じることができる。
- ・堤防上の道路が良く整備されている。特に歩道が広くてゆったりしている。
- ・美しく整備されている。

### 特に悪い点

- ・高水敷が狭い。
- ・広場としての利用価値に劣る。
- ・休憩施設、トイレがない。
- ・水辺に近づくのは危険である。
- ・ゴミが多い。

### 総合コメント

ゆったりとした景色のよい空間です。流れが緩やかでバス釣りを楽しむ釣り人が多く見られます。防災ステーションの整備により、トイレや休憩施設が設置できれば、より快適な場所になるでしょう。