

平成26年 8月15日(金)

四国地方整備局 なかがわ 那賀川河川事務所

台風11号による^{なかがわ}那賀川(国管理区間下流)の
浸水被害状況について(速報)

～平成16年台風23号を上回る浸水被害が発生～

◇那賀川では、台風11号による猛烈な豪雨により、阿南市の堤防のない3箇所では那賀川の氾濫(溢水)による浸水、堤防整備済みの2箇所では支川等の氾濫による浸水が発生しました。

◇加茂地区では、近年で、浸水被害が大きかった平成16年の台風23号を上回る浸水被害となりました。

◇なお、吉井地区では、平成17年3月に堤防の締切が完了し、那賀川からの氾濫を防止でき、浸水被害が軽減されたと推測されます。

◇浸水家屋数については、現在調査を進めており、まとめ次第お知らせします。

※本資料は、8月15日時点でとりまとめた資料です。

※本資料における数値は、現時点の速報値であり、今後修正される可能性があります。

問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局 なかがわ 那賀川河川事務所

電話 (0884) 22-6461

副所長 長尾 純二(内線204)

◎調査課長 藤本 雅信(内線351)

◎主な問い合わせ

- 凡例
- H26.8台風11号溢水氾濫区域
 - H26.8台風11号内水氾濫区域
 - H16.10台風23号浸水区域
 - 国道55号
 - 堤防計画法線

浸水被害状況図【平成26年8月台風11号】 那賀川水系那賀川（なかがわ）



那賀川 平成26年8月台風11号 浸水被害状況

地区名	河口からの距離 (km)	H16台風23号(H16.10)				H26台風11号(H26.8.10)				備考	
		浸水面積 (ha)		浸水家屋(戸)		浸水面積 (ha)		浸水家屋(戸)			
		床上	床下	小計	床上	床下	小計	床上	床下	小計	
①加茂	17.0	約 40	11	14	25	約 48					無堤地区
②深瀬	16.4	約 7	6	2	8	約 7					無堤地区
③吉井	14.0	約 90	44	30	74	約 78					調査中
④楠根	13.0	約 27	4	9	13	約 28					
⑤持井	11.0	約 5	1	0	1	約 6					無堤地区
合計		約169	66	55	121	約167					

* 浸水面積、浸水家屋是那賀川河川事務所調べです。
* H26台風11号の浸水面積は速報値です。
* 本資料は、8月15日時点の資料です。