

平成26年 8月20日（水）

四国地方整備局 なかがわ 那賀川河川事務所

台風11号による<sup>なかがわ</sup>那賀川（国管理区間下流）の  
家屋浸水被害調査が完了

～平成16年台風23号を上回る家屋浸水被害を確認～

◇那賀川では、台風11号による猛烈な豪雨により、阿南市の堤防のない3箇所では那賀川の氾濫（溢水）による浸水、堤防整備済みの2箇所では支川等の氾濫による浸水が発生しました。

◇那賀川河川事務所では、浸水の被害を受けた箇所の面積や家屋数について8月11日から調査に取りかかり、調査が完了しました。

◇この調査により、加茂地区、深瀬地区、楠根地区、持井地区では、近年で、浸水被害が大きかった平成16年の台風23号を上回る家屋浸水被害を確認しました。

※本資料は、8月19日時点でとりまとめた資料です。

※本資料における数値は、現時点の速報値であり、今後修正される可能性があります。

問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局 なかがわ 那賀川河川事務所

電話 (0884) 22-6461

副所長 長尾 純二（内線 204）

◎調査課長 藤本 雅信（内線 351）

◎主な問い合わせ


- 凡例
- H26.8台風11号溢水氾濫区域
  - H26.8台風11号内水氾濫区域
  - H16.10台風23号浸水区域
  - 国道55号
  - 堤防計画法線

# 浸水被害状況図【平成26年8月台風11号】 那賀川水系那賀川（なかがわ）



那賀川 平成26年8月台風11号 浸水被害状況

地区名	河口からの距離 (km)	H16台風23号(H16.10)				H26台風11号(H26.8.10)				備考
		浸水面積 (ha)		浸水家屋(戸)		浸水面積 (ha)		浸水家屋(戸)		
		床上	床下	小計	床上	床下	小計			
①加茂	17.0	約 40	11	14	25	約 48	152	37	189	無堤地区
②深瀬	16.4	約 7	6	2	8	約 7	23	21	44	無堤地区
③吉井	14.0	約 90	44	30	74	約 79	40	27	67	
④楠根	13.0	約 27	4	9	13	約 28	23	18	41	
⑤持井	11.0	約 5	1	0	1	約 6	2	3	5	無堤地区
合計		約169	66	55	121	約168	240	106	346	



この地図は、測量法第29条に基づく複製承認を得て、国土地理院発行の5万分の1地形図を複製したもの(平20四復、第14号)を一部転載したものである。

\* 浸水面積、浸水家屋是那賀川河川事務所調べです。  
\* 本資料は、8月19日時点の資料です。