



写真 - 1 第十堰の状況 (左岸側堤防より)



写真 - 2 下堰平張コンクリー施工箇所付近



写真 - 3 青石張上流部 (上堰)



写真 - 4 第十堰 練石張の状況 (上堰)



写真 - 5 粗石コンクリー破損状況



写真 - 6 粗石コンクリー破損状況




図 - 1 番号17意見の図




図 - 2 第十堰本体災害復旧等履歴平面図



写真 - 7 第十堰 昭和49年洪水による被災



写真 - 8 第十堰被災状況