


2 - 3 近年の漏水対策工

定量的な堤防診断（工学的評価）を行って対策工法を決定

近年の対策工法は、各種の調査を行って浸透流解析を実施し、堤防の安全性評価を行い、所定の安全度が確保されるよう対策工法を決定しています。

主な工法は、遮水矢板、止水性護岸、ブランケット等です。

平成 11 年度に実施した上板地区の対策工



対策後現況写真

漏水対策工施工状況



遮水矢板の施工状況



ブランケットの施工状況



遮水シートの施工状況



護岸ブロックの施工状況