


別紙ー3

水制の変状調査

# 水制の変状調査結果の主な損傷箇所(全体平面図)



# 主な変状箇所 の 状況 写真 (平成20年度調査)

変状箇所 A



変状箇所 B



変状箇所 D



変状箇所 F



変状箇所 M



変状箇所 L

