

平成17年度 吉野川第十堰補修工事 施工状況



1.横杭継手部切断状況



2.横杭吊り込み状況



3.横杭取付状況



4.横杭仮止め状況



5.杭木・横杭連結用ボルト穴開け状況



6.杭木・横杭連結用ボルト切断状況



7.杭木・横杭連結状況



8.杭木・横杭キャンバー取付状況



9.杭木・横杭取付完了



10.杭木・横杭碎石埋め戻し状況



11.杭木・横杭碎石埋め戻し完了



12.工事用道路設置状況

平成17年度 吉野川第十堰補修工事 施工状況



13.工事用道路設置完了



14.根固ブロック据付箇所掘削状況



15.根固ブロック据付箇所間詰状況



16.根固ブロック据付箇所間詰完了



17.吸出し防止材設置状況



18.吸出し防止材設置完了



19.袋詰玉石製作状況



20.袋詰玉石製作完了



21.根固ブロック据付状況



22.根固ブロック法尻部埋め戻し状況



23.袋詰玉石据付状況



24.根固ブロック連結金具取付状況

平成17年度 吉野川第十堰補修工事 施工状況



25.根固ブロック間詰状況



26.捨石設置状況



27.割栗石間詰状況



28.割栗石間詰完了



29.中空三角ブロック設置状況



30.根固工完了



31.青石据付箇所掘削状況



32.青石据付状況



33.青石据付完了



34.コンクリート打設前青石洗浄状況



35.コンクリート打設状況



36.コンクリート打設後青石洗浄状況