

第13回 山鳥坂ダム環境検討委員会

移植の実施状況について

平成20年3月3日


国土交通省 四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所

保全措置の実施状況

種名	数量	移植先及び圃場	移植方法の概要
コバノチョウセンエノキ	1個体	ダム工事事務所周辺 (乾いた斜面)	掘取り・定植
コシロネ	28m ²	ダム工事事務所周辺 (湿地)	掘取り・定植
ホシクサ	種子 数百	ダム工事事務所周辺 (湿地)	種子採取・(播種、表 土蒔きだし)

移植実験状況

コシロネ・ホシクサ



移植実験状況

コバノチョウセンエノキ



作業中

