菟野尾地区(付替県道)　平成30年度　菟野尾地区外付替県道工事　　定点写真

工事区間の全景(H30.8.1)
左岸側上空から見た工事着工
前の状況です。
起点側上空より望む



工事区間の全景(H31.4. 1)
補強土壁が完了しました。
もたれ式擁壁を施工していま
す。
起点側上空より望む

※起点とは本工事区間における始まりであり、付替県道の起点側(河辺支所側)です。
※終点とは本工事区間における終わりであり、付替県道の終点側(肱川支所側)です。

菟野尾地区(付替県道)　平成30年度　菟野尾地区外付替県道工事　　状況写真

工事区間の中間(H31.4.1)
補強土壁が完了しました。
もたれ式擁壁を施工していま
す。
起点側より望む