

関 係 各 位

四国地方整備局
土佐国道事務所
管理第一課長 木本 護

TEL 088-884-0359
FAX 088-885-1496

災害（落石崩壊）による通行止め解除について（第14報）

国道33号高知県高岡郡越知町（36k020、事前通行規制区間⑥）にて8月16日18時20分頃発生した落石による全面通行止めは、本日14時20分に、片側交互通行による交通開放（全面通行止め解除）を行いましたのでお知らせします。

○通行止め期間中は、道路利用者や地域住民の皆様に、多大なご不便、ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。

○また、通行止め解除にあたり、関係機関・関係者のご尽力、ご協力を頂きつつ24時間体制で応急復旧作業に取り組んだ結果、当初に比べ大幅な工程短縮が実現したことに感謝申し上げます。

※ なお、写真については下記のURLにて提供しています。
(<http://www.skr.mlit.go.jp/tosakoku/naviarea/bosai/bosai.html>)

【今後の予定】

○今後、全面復旧（2車線での交通開放）に向けて、通行の安全に万全を期した恒久対策について、関係機関や地権者の皆様の協力を得ながら、次の対応を順次進めて参ります。

1. 測量・地質調査
2. 恒久対策の検討・立案
3. 崩落斜面の地権者確認及び用地買収
4. 恒久対策工事の実施

同時記者発表
高松サンポート合同庁舎記者クラブ
高知県 県政記者クラブ
愛媛県 番町記者クラブ

国道33号(越知町越知丁)落石崩壊の応急対策作業状況

【経緯】

- 8月16日（月） 18：20～ 落石崩壊により全面通行止め
- 17日（火） 16：30 放水により不安定岩塊の一部除去を完了
- 18日（水） 14：30 発破により不安定岩塊の除去を完了
- 19日（木） 5：00 落下した岩塊の小割・撤去及び破損した構造物の撤去完了
- 20日（金） 12：00 仮設防護柵（高さ5m）の設置完了
- 20日（金） 14：20 片側交互通行による交通開放

【状況写真】



落石直後



片側交互通行による交通開放



不安定岩塊を放水により除去中



不安定岩塊を発破により除去



落下した岩塊の小割り作業実施中



仮設防護柵（高さ5m）の設置中