

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表（施工体制確認型）

工事名：令和7-8年度 小見野々ダム周辺横坑試掘工事	(施工能力評価型(型))	評価点合計(満点)：138点	設定加算点(A)：30点
----------------------------	--------------	----------------	--------------

技術資料提出期限：令和8年2月10日

業者名	加算点																				施工体制評価点					備考											
	判定結果																				A 加算点 (小数位1桁 (2位四捨五入)) <small>に対する 相対評価 換算 (有/無)</small>	B 加算点 加点 (WLB)	C 加算点 加点 (賃上げ 表明)	D 加算点 加点後 (A+B+C)	品質 確保 の実効性		施工 体制 確保 の 確 実 性	E 施工体制 評価点 合計	加算点 + 施工体制 評価点 (D+E)								
	技術者評価					企業評価																															
	配置予定技術者評価					基本企業評価					その他企業評価																										
	CPD	同種類似工事の施工経験	工事成績	優良技術者表彰	ICT活用証明書の有無	小計	施工実績等評価	地域精通度・地域貢献度・社会性			災害時等の対応		地理的条件評価		情報化施工技術の活用	ICT技術評価	登録基幹技能者の活用	週休2日履行証明書の評価	建設マスター等の活用	効率性向上実績										社会的制約条件を考慮すべき工事の施工実績	小計	小計	評価点合計 + =				
1 (株)大竹組	5	10	30	5	2	52	10	30	5	10	10	30	65	5	/	/	/	/	/	/	5	3	0	0	0	13	61	93	30.0	1.0	2.0	33.0	15	15	30.0	63.0	
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					
11																																					
12																																					