


# 野村ダム堰堤改良事業 工事進捗状況 (2023・9・12)

## 法面伐採

(伐採範囲(約9,900m<sup>2</sup> 法面7,200m<sup>2</sup>+平面2,700m<sup>2</sup>))



1

## 伐採状況




四国地方整備局  
肱川ダム統合管理事務所

# 野村ダム堰堤改良事業 工事進捗状況 (2023・9・12)



## 天端仮設構台 (地組・設置)




四国地方整備局  
肱川ダム統合管理事務所

# 野村ダム堰堤改良事業 工事進捗状況 (2023・9・29)

## 法面伐採

(伐採範囲(約9,900m<sup>2</sup> 法面7,200m<sup>2</sup>+平面2,700m<sup>2</sup>))



伐採状況




積込状況



# 野村ダム堰堤改良事業 工事進捗状況 (2023・9・29)



## 天端仮設構台 (地組・設置)



四国地方整備局  
肱川ダム統合管理事務所