

浸透に関する詳細点検結果図（土器川）



凡 例	
	堤防強化が必要な区間
	堤防強化対策済み区間
	強化対策不要区間
	詳細点検未実施区間

土器川における浸透に関する堤防の詳細点検状況

平成19年度末現在

土器川	点検が必要な区間 A (km)	点検済み区間 B (km)	必要区間に対する割合 B/A (%)	堤防強化が必要な区間 C (km)	点検済み区間に対する割合 C/B (%)	点検が必要な区間に対する割合 C/A (%)
	32.4	32.4	100%	15.1	47%	47%