

浸透に関する詳細点検結果図 (重信川)



重信川における浸透に関する堤防の詳細点検状況

平成19年度末現在

水系名	点検が必要な区間	点検済み区間	必要区間に対する割合	堤防強化が必要な区間	必要区間に対する割合	点検が必要な区間に対する割合
	A (km)	B (km)	B/A (%)	C (km)	C/B (%)	C/A (%)
重信川	42.7	37.8	88%	16.7	44%	39%

凡 例	
■	堤防強化が必要な区間
■	堤防強化対策済み区間
■	強化対策不要区間
■	詳細点検未実施区間