

【愛媛県】シェッド点検結果（令和2年度）

令和3年3月31日時点

シェッド名(フリガナ)		路線名	完成 年次 (西)	延長 (m)	通路 幅員 (m)	管理者	行政区域		点検記録
						管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
柳谷洞門	ヤナダニドウモン	国道33号	1973	78.0	6.5	四国地方整備局	愛媛県	久万高原町	Ⅲ
柳谷第2洞門（起点）	ヤナダニダインドクモノテン	国道33号	1980	60.0	7.9	四国地方整備局	愛媛県	久万高原町	Ⅲ
柳谷第2洞門（鋼製）	ヤナダニダインドクモノクワイ	国道33号	1986	36.0	7.5	四国地方整備局	愛媛県	久万高原町	Ⅲ
柳谷第2洞門（終点）	ヤナダニダインドクモノウチ	国道33号	1979	130.0	7.9	四国地方整備局	愛媛県	久万高原町	Ⅲ