


2014年8月13日

## 台風11号による全面通行止め対応

平成26年8月9日に台風11号が高知県に再接近。暴風域に入り激しい雨に見舞われた。管内においても大雨、強風の影響により全面通行止め等の道路規制を実施。



・おりからの強風により道路斜面上の全長約10mの樹木が倒木。国道56号の車線(2車線)をふさがり車両通行不能。



・倒木が高圧電線を巻き込んだ状況となり、伐採作業にあたっては慎重を期す。高所作業車を導入し速やかな作業を実施。



・高圧電線に支障をおよぼさず無事伐採、倒木撤去。早期に通行止めを解除。

# 台風11号による国道56号の全面通行止めについて —高知県宿毛市平田地区—

○連続雨量約600mmで交差点冠水、12時間に及ぶ全面通行止め。



・迅速な通行止めの実施。適切な迂回路案内等の誘導。




・信号機の押しボタン付近まで冠水(路面より75cm程度)。



強い台風11号は、9日午前、四国の一部を暴風雨域に巻き込みながら、高知県の南海上を北上し、10日未明に四国に上陸。その後、中国地方を縦断する進路となった。

以下に、台風接近に伴う高知県宿毛市での道路冠水による全面通行止め状況について整理する。

- ①日時:平成26年8月9日(土)
- ②場所:一般国道56号(高知県宿毛市平田町戸内)
- ③人身・物損被害:なし
- ④孤立集落:なし
- ⑤迂回路:有り(中村宿毛道路、県道、市道)
- ⑥交通量:13,230台/日(H22センサス 24時間交通)
- ⑦原因:道路冠水
- ⑧経緯:平成26年8月9日(土) 19:00全面通行止め(L=100m程度)  
21:30全面通行止め延伸(L=500m、最深75cm)  
平成26年8月10日(日) 7:00全面通行止め解除
- ⑨通行止め時間:12時間



# 台風11号による国道56号の全面通行止めについて —高知県宿毛市押ノ川地区—

○道路斜面の倒木により12時間に及ぶ全面通行止め。



強風により道路斜面上の全長約10mの樹木が倒木。国道56号の車線(2車線)をふさぎ車両通行不能。物損、人身被害は無し。

伐採作業



倒木が四国電力の高圧電線を巻き込んだ状況となり、伐採作業にあたっては、慎重を期す。高所作業車を導入し、速やかな作業を実施。



高圧電線に支障をおよぼさず無事伐採、倒木撤去。早期に通行止めを解除。

# 台風11号の大雨に伴う市町村への現地情報連絡員（リエゾン）派遣について

## 1. 役場で地域の被災状況や避難情報入手

【8月9日11時 四万十町災害対策本部の状況】



## 2. 管内の市町村へのリエゾン派遣実績

市町村	着任日時	離任日時	延べ人員	延べ時間
四万十市	8月9日	8月10日	8時50分 - 15時40分	4名 31時間20分
黒潮町			9時00分 - 9時30分	2名 28時間30分
四万十町			10時00分 - 9時00分	2名 25時間20分
宿毛市			12時03分 - 9時07分	1名 21時間04分
土佐清水市			12時35分 - 8時10分	2名 39時間10分
大月町			15時50分 - 13時57分	2名 22時間17分
三原村			16時38分 - 8時25分	1名 15時間47分
合 計			14名 183時間28分	