

右城 猛 殿



- | | |
|--------------------|---|
| 1. 委託業務等名 | 令和6年度 大渡ダム深淺測量及び流量観測業務 |
| 2. 履行期間 | 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日 |
| 3. 完了検査年月日 | 令和 7年 3月19日 |
| 4. 評定点 | 別表のとおり |
| 5. 送付先 | 〒781-1802 高知県吾川郡仁淀川町高瀬3815
国土交通省四国地方整備局 大渡ダム管理所宛て |
| 6. 手続き等の
問い合わせ先 | 〒781-1802 高知県吾川郡仁淀川町高瀬3815
国土交通省四国地方整備局 大渡ダム管理所
TEL0889-32-2120 (代) 内線340 |

別表

項目別評定点

(1) 3. 測量業務

業務名：令和6年度 大渡ダム深淺測量及び流量観測業務

考 査 項 目		細 別	業務評定 (評定点/満点)	技術者評定		
				管理技術者 主任技術者 (注1・2) (評定点/満点)	担当技術者 (評定点/満点) (注1)	照査技術者 (評定点/満点) (注1)
プロセス評価	実施能力の評価	実施体制と執行計画	16.0点/20.0点	16.0点/20.0点	4.0点/5.0点	
	実施状況の評価	執行管理	4.0点/5.0点	4.0点/5.0点	4.0点/5.0点	
		品質管理	16.0点/20.0点	16.0点/20.0点	24.0点/30.0点	一点/50.0点
		業務特性	7.5点/10.0点	7.5点/10.0点	8.9点/12.5点	
		創意工夫	3.2点/4.0点	3.2点/4.0点	3.2点/4.0点	
	説明調整能力の評価	説明調整能力	4.8点/6.0点	4.8点/6.0点	4.8点/6.0点	
	取組姿勢	責任感・積極性・倫理観	4.0点/5.0点	4.0点/5.0点	6.0点/7.5点	
結果の評価		成果品の品質	24.0点/30.0点	24.0点/30.0点	24.0点/30.0点	一点/50.0点
評定点の小計(注3)			80点/100点	80点/100点	79点/100点	一点/100点
事故等による減点			0点	0点	0点	一点
瑕疵修補又は損害賠償による減点			0点	0点	0点	一点
その他()			0点	0点	0点	一点
総合評定点(注3)			80点 / 100点	80点 / 100点	79点 / 100点	一点 / 100点

- 注) 1. 各項目の評定点及び満点は小数第二位を四捨五入して表示している。
 2. 測量作業及び地質調査においては、現場代理人及び主任技術者が該当する。
 3. 評定点の小計は小数第一位を四捨五入し、整数としている。