

地域課題踏切カルテ

更新日：令和6年1月末

よみがな	しおがみちよう	所在地	香川県高松市		
踏切道名	塩上町	道路名	国道11号	道路管理者名	国土交通省
		鉄道路線名	志度線	鉄道事業者名	高松琴平電気鉄道

位置図・現況写真		諸元・構造等				R3年9月末時点		
	踏切種別	第1種	幅員 (m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)	
	踏切長(m)	5.6		左道路	3.5	12.6	3.5	
	横断本数(本)	1		踏切道	2.7	16.0	2.7	
	交差角(度)	70	右道路	3.5	15.0	3.5		
	道路線形	左道路	直線	迂回路	種類	有無等	距離(m)	
		右道路	直線		自動車	両方共なし	-	
	交通規制	交通規制なし		歩行者	迂回路なし (200m以内)	-		
	車両進入防護柵等	-		バリアリ化	迂回路なし (200m以内)	-		
	歩車道分離方法	白線・黄線		バリアリ化状況	-	DID地区	○	
	踏切保安設備	賢い踏切	○		踏切支障報知装置(手動)	○		
高規格保安設備		障害物検知装置(光式)		高齢者等の事故防止対策設備	-			
特性	通学路指定状況(学校指定)	○		通学路交通安全プログラム	-			
	バリアフリー法に基づく特定道路上	○		緊急輸送道路上重要物流道路上	緊1次、重物			
自動車交通量(台/日)	24,029	歩行者等交通量(人/日)	4,130	鉄道交通量(本/日)	114			

基準算定データ						R3年9月末時点		
ピーク時遮断時間(分)	7	前後歩道との幅員差(m)	-0.8	踏切内の事故発生状況	事故別	件数	死者数	地域課題 凹凸のある誘導表示等が設置されておらず、視覚障害者の通行の安全を確保する必要がある
A. 踏切自動車交通遮断量(台・時)	33,641	AとBの和	39,423		踏切事故	0	0	
B. 踏切歩行者等交通遮断量(人・時)	5,782				道路交通事故	1	0	

カルテ踏切の基準							R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狭路踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化要対策踏切	
-	-	-	-	-	-	-	

法指定の状況					R6年1月末時点
法指定年月日	指定に係る基準(踏切道改良促進法施行規則)				
R4.12.16(現法)	第2条第12号(地域課題踏切)	-	-	-	-

対策図・完了写真		対策実施の状況				R6年1月末時点
	進捗	協議会の設置状況	改良計画書の作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	対策完了	-	-	R4	R4	
	対策内容					
	線路内に凹凸のある誘導表示を設置					
	事業完了年度	対策の効果等				
R4	-					
除却年度						-
-	-					