

地域課題踏切カルテ

更新日：令和7年1月末

よみがな	やました	所在地	香川県高松市新田町字松ノ内甲86-3 地先			
踏切道名	山下	道路名	市道(他)松之内下所線	道路管理者名	高松市	
		鉄道路線名	高德線	鉄道事業者名	四国旅客鉄道	

位置図・現況写真		諸元・構造等							R3年9月末時点	
 国土地理院電子国土web		踏切種別		第1種		幅員 (m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)
		踏切長(m)		6			左道路	0.0	2.3	0.0
		横断本数(本)		1			踏切道	0.0	2.3	0.0
		交差角(度)		90			右道路	0.0	2.3	0.0
		道路 線形	左道路	直線		迂回 路	種類	有無等	距離(m)	
			右道路	直線			自動車	両方共なし	-	
		交通規制		大型車の通行禁止			歩行者	迂回路なし (200m以内)	-	
		車両進入防護柵等		設置していない			バリアリ化	迂回路なし (200m以内)	-	
		歩車道分離方法		なし			バリアリ化 状況	-	DID地区	○
		踏切 保安 設備	賢い踏切		-		踏切支障報知 装置(手動)		○	
			高規格保安設備		-		高齢者等の事故 防止対策設備		-	
		特性	通学路指定状況 (学校指定)		-		通学路交通安全 プログラム		-	
			バリアフリー法に 基づく特定道路上		-		緊急輸送道路上 重要物流道路上		-	
		自動車交通量 (台/日)		99		歩行者等交通量 (人/日)		276	鉄道交通量 (本/日)	93

基準算定データ										R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	9	前後歩道との幅員差(m)	0.0	踏切内の事故発生状況	事故別	件数	死者数	地域課題	-	
A. 踏切自動車交通遮断量(台・時)	188	AとBの和	712		踏切事故	0	0			
B. 踏切歩行者等交通遮断量(人・時)	524				道路交通事故	0	0			

カルテ踏切の基準							R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狭隘踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化 要対策踏切	
-	-	-	-	-	-	-	

法指定の状況						R7年1月末時点
法指定年月日	指定に係る基準（踏切道改良促進法施行規則）					
R7.1.15（現法）	第2条第10号 (高齢者等対策踏切)	-	-	-	-	

対策図・完了写真		対策実施の状況				R7年1月末時点
		進捗	協議会の 設置状況	改良計画書の 作成年度	事業化年度	工事着手年度
		検討中	-	-	-	-
		対策内容				
		全方位型警報装置の設置				
		事業完了年度	対策の効果等			
		-	-			
		除却年度				
		-				