



平成 26 年 8 月 10 日
四国地方整備局
四国山地砂防事務所

こうちけんながおかぐんおおとよちようぬ た
高知県長岡郡大豊町怒田地すべり地区内で発生した崩落について

～ 台風11号による降雨後の観測状況(速報) ～

台風12号に伴う豪雨で8月5日に^{おおとよちようぬ た}大豊町怒田地すべり地区で確認された地すべりの兆候のある斜面について、台風11号による降雨に伴う地盤の動きを監視しているところですが、斜面は滑落することなく、変位は収束に向かっております。

引き続き、変位量の計測を行うとともに斜面全体を監視カメラにより常時監視を行うとともに、斜面の詳細調査を実施し、抜本的な対策を検討してまいります。

お問い合わせ先 (○主な問い合わせ先)

国土交通省四国地方整備局 四国山地砂防事務所

○副所長(技術) 川西 浩二(内線204)

調査課長 竹下 航(内線351)

電話0883-72-5400(代表)

怒田地区の観測状況



地盤伸縮計 リアルタイム監視(SW1)

